

ATELIER DU VERRE

CREATION  BOUTIQUE

BELISAMA

PLAINES-SAINT-LANGE

ÉGLISE SAINTE-CROIX

BAIE 0 - BAIE 1 - BAIE 2





16^{ème} - 19^{ème}

RAPPORT DE RESTAURATION


ANNEXES

Novembre 2024

PLAINES-SAINT-LANGE
BAIE 0
PANNEAUX AVANT – APRÈS
FACE INTERNE – LUMIÈRE TRANSMISE



PLAINES-SAINT-LANGE
BAIE 0
PANNEAUX AVANT – APRÈS
FACE INTERNE – LUMIÈRE RÉFLÉCHIE



PLAINES-SAINT-LANGE
BAIE 0
Panneaux AVANT – APRÈS
FACE EXTERNE – LUMIÈRE RÉFLÉCHIE



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Légende

- Collage ————
- Comblement ————
- Plomb remplacé par un collage - - - -
- Plomb remplacé par comblement - - - -
- Tiffany ————
- Pièce neuve ————

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise




Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Relevé d'intervention



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie




Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise




Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie




Relevé d'intervention



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Légende


- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Relevé d'intervention



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 



APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise




Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi




Relevé d'intervention



PLAINES-SAINT-LANGE
BAIE 2
PANNEAUX AVANT - APRÈS



PLAINES-SAINT-LANGE
BAIE 2
PANNEAUX AVANT - APRÈS



PLAINES-SAINT-LANGE
BAIE 2
PANNEAUX AVANT - APRÈS



Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 



Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention





Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise




Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie




Relevé d'intervention





Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise




Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Relevé d'intervention





Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie




Relevé d'intervention



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 



APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie




Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention



Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage
- Comblement
- Plomb remplacé par un collage
- Plomb remplacé par comblement
- Tiffany
- Pièce neuve



APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention





Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchi



Face externe, lumière réfléchi



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchi




Face externe, lumière réfléchi



Relevé d'intervention





Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 

APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise




Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 



APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention



AVANT RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende

- Collage 
- Comblement 
- Plomb remplacé par un collage 
- Plomb remplacé par comblement 
- Tiffany 
- Pièce neuve 



APRÈS RESTAURATION

Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention





Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Légende


- Collage —
- Comblement —
- Plomb remplacé par un collage - - -
- Plomb remplacé par comblement - - -
- Tiffany —
- Pièce neuve —

APRÈS RESTAURATION


Face interne, lumière transmise



Face interne, lumière réfléchie



Face externe, lumière réfléchie



Relevé d'intervention

